

中華郵政股份有限公司 金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置無障礙 ATM 共 2,470 台
其中，符合輪椅使用 ATM 共 2,407 台
視障語音 ATM 共 189 台

編號	待精進之 ATM 設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	臺北市大安區和平東路一段 162 號(臺北師大郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	非本公司自有局屋無法改善
2	臺北市中正區濟南路一段 1 號(立法院郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	非本公司自有局屋無法改善
3	臺北市松山區民生東路五段 12 號(臺北延壽郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	建築物無法設置坡道，無法改善
4	臺北市中正區汀州路三段 301 號(臺北汀洲郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易
5	臺北市中正區中華路一段 53 號(臺北中山堂郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	非本公司自有局屋無法改善
6	臺北市北投區光明路 165 號(北投郵局)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3 台	無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易
7	臺北市北投區中央南路一段 201 號(北投舊北投郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	無法改善，因騎樓走道屬公共空間，無法拓寬
8	連江縣南竿鄉馬祖村 84 號(馬祖馬港郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易
9	新北市三重區成功路 52-2 號(三重中興橋郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物高低差及坡度無法改善
10	新北市三重區三民街 213 號(三重中正路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	建築物坡度無法改善

11	新北市三重區重新路一段 52 號(三重永興郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物高低差及坡度無法改善
12	新北市蘆洲區民族路 271 號 1 樓(蘆洲民族路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	建築物高低差及坡度無法改善
13	新北市五股區中興路四段 48 巷 15 號(五股中興路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	建築物高低差及坡度無法改善
14	新北市八里區龍形二街 7 號(八里龍形郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物門檻無法改善
15	新北市淡水區民權路 75 號(淡水竹圍郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	建築物坡度無法改善
16	新北市淡水區中正東路二段 61 號(淡水紅樹林郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物坡度無法改善
17	新北市泰山區楓江路 10 號(泰山郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	建築物坡度無法改善
18	新北市新莊區幸福路 723 號(新莊幸福郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	建築物坡度無法改善
19	新北市新莊區思源路 213 號(新莊思源路郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物坡度無法改善
20	桃園市桃園區經國路 280、286 號(桃園慈文郵局)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3 台	建築物坡度無法改善
21	桃園市中壢區廣州路 25 號(東興國中)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	非本公司自有局屋，坡度無法改善
22	苗栗縣竹南鎮民族街 86 號(竹南郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	本公司預計 112 年 6 月底前完成改善

23	南投縣竹山鎮集山路三段 99 號(竹山東埔蚋郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	空建築物間不足無法改善
24	南投縣埔里鎮和平東路 490 號(埔里中心碑郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物高差無法改善
25	嘉義市東區中山路 107 號(嘉義中山路郵局)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3 台	經勘查現場具高低差無法改善
26	嘉義縣布袋鎮復興里新塹 24-17 號(布袋新塹郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	經勘查現場具高低差無法改善
27	臺南市南區西門路一段 681 號(臺南西門路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	無法改善，因局屋格局無法變更
28	臺南市安平區安北路 125 號(臺南安平郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	無法改善，因無法調整路面高差
29	臺南市仁德區土庫路 2 號(仁德太子郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	非本公司自有局屋無法改善
30	臺南市南區灣裡路 67 號(臺南灣裡郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	非本公司自有局屋無法改善
31	臺南市安南區安和路 5 段 119 號(臺南和順郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	無法改善，因無法調整路面高差
32	臺南市南區安平工業區新義路 1 號(臺南新義郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	無法改善，因局屋格局無法變更
33	臺南市關廟區文衡路 20 號(關廟文衡路郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	無法改善，因局屋格局無法變更
34	臺南市鹽水區忠孝路 54 號(鹽水茄苳腳郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	無法改善，因無法調整路面高差

35	屏東縣萬丹鄉社皮村大昌路 471 號(萬丹社皮郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	本公司已於 111 年 8 月 18 日完成改善
36	高雄市茂林區茂林里 8-3 號(茂林郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物高低差無法改善
37	屏東縣屏東市建國路 291 號(水利局第七工程處)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	非本公司自有局屋無法改善
38	屏東縣內埔鄉老埤村學府路 1 號(屏東科技大學)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	非本公司自有局屋無法改善
39	屏東縣屏東市忠孝路 231 號(屏東高中)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	非本公司自有局屋無法改善
40	宜蘭縣頭城鎮濱海路 5 段 153 號(頭城大溪港郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	因鄰近濱海公路，空間狹小無法完成改善
41	宜蘭縣羅東鎮中山路 4 段 235 號(羅東西門郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台	配合宜蘭縣政府無障礙設施檢查，預計 112 年底前完成改善
42	花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路 127 巷 16 弄 5 號(壽豐豐田郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	建築物空間不足無法改善
43	臺東縣延平鄉桃源村昇平路 30 號(延平郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	經勘查現場具高低差無法改善。
44	臺東縣臺東市正氣北路 889 號(臺東專科學校)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	本公司已於 111 年 12 月底完成改善。
45	臺東縣臺東市博愛路 128 號(臺東地方法院)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台	內外高低差過大且臨路，無可施作空間
合計		65		