

中華郵政股份有限公司 金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置無障礙 ATM 共 2,458 台  
其中，符合輪椅使用 ATM 共 2,393 台  
視障語音 ATM 共 164 台

| 編號 | 待精進之 ATM 設置地址<br>(含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明) | 數量 | 待精進之事宜                                   | 改善方案及時程                |
|----|--|----|--|------------------------|
| 1  | 臺北市大安區和平東路一段 162 號(臺北師大郵局)                 | 2  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 非本公司自有局屋無法改善           |
| 2  | 臺北市中正區濟南路一段 1 號(立法院郵局)                     | 2  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 非本公司自有局屋無法改善           |
| 3  | 臺北市松山區民生東路五段 12 號(臺北延壽郵局)                  | 2  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 建築物無法設置坡道，無法改善         |
| 4  | 臺北市中正區汀州路三段 301 號(臺北汀洲郵局)                  | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易 |
| 5  | 臺北市中正區中華路一段 53 號(臺北中山堂郵局)                  | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 非本公司自有局屋無法改善           |
| 6  | 臺北市北投區光明路 165 號(北投郵局)                      | 3  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3 台 | 無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易 |
| 7  | 臺北市北投區中央南路一段 201 號(北投舊北投郵局)                | 2  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 無法改善，因騎樓走道屬公共空間，無法拓寬   |
| 8  | 連江縣南竿鄉馬祖村 84 號(馬祖馬港郵局)                     | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易 |
| 9  | 新北市三重區成功路 52-2 號(三重中興橋郵局)                  | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物高低差及坡度無法改善          |
| 10 | 新北市三重區三民街 213 號(三重中正路郵局)                   | 2  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 建築物坡度無法改善              |

|    |                                |   |  |                   |
|----|--------------------------------|---|--|-------------------|
| 11 | 新北市三重區重新路一段 52 號(三重永興郵局)       | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物高低差及坡度無法改善     |
| 12 | 新北市蘆洲區民族路 271 號 1 樓(蘆洲民族路郵局)   | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 建築物高低差及坡度無法改善     |
| 13 | 新北市五股區中興路四段 48 巷 15 號(五股中興路郵局) | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 建築物高低差及坡度無法改善     |
| 14 | 新北市八里區龍形二街 7 號(八里龍形郵局)         | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物門檻無法改善         |
| 15 | 新北市淡水區民權路 75 號(淡水竹圍郵局)         | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 建築物坡度無法改善         |
| 16 | 新北市淡水區中正東路二段 61 號(淡水紅樹林郵局)     | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物坡度無法改善         |
| 17 | 新北市泰山區楓江路 10 號(泰山郵局)           | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 建築物坡度無法改善         |
| 18 | 新北市新莊區幸福路 723 號(新莊幸福郵局)        | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 建築物坡度無法改善         |
| 19 | 新北市新莊區思源路 213 號(新莊思源路郵局)       | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物坡度無法改善         |
| 20 | 桃園市桃園區經國路 280、286 號(桃園慈文郵局)    | 3 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3 台 | 建築物坡度無法改善         |
| 21 | 桃園市中壢區廣州路 25 號(東興國中)           | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 非本公司自有局屋，坡度無法改善   |
| 22 | 苗栗縣竹南鎮民族街 86 號(竹南郵局)           | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 本公司預計 111 年底前完成改善 |

|    |                             |   |  |                   |
|----|-----------------------------|---|--|-------------------|
| 23 | 南投縣竹山鎮集山路三段 99 號(竹山東埔蚋郵局)   | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 空建築物間不足無法改善       |
| 24 | 南投縣埔里鎮和平東路 490 號(埔里中心碑郵局)   | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物高差無法改善         |
| 25 | 嘉義市東區中山路 107 號(嘉義中山路郵局)     | 3 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3 台 | 本公司預計 111 年底前完成改善 |
| 26 | 嘉義縣布袋鎮復興里新塹 24-17 號(布袋新塹郵局) | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 本公司預計 111 年底前完成改善 |
| 27 | 臺南市南區西門路一段 681 號(臺南西門路郵局)   | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 無法改善，因局屋格局無法變更    |
| 28 | 臺南市安平區安北路 125 號(臺南安平郵局)     | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 無法改善，因無法調整路面高差    |
| 29 | 臺南市仁德區土庫路 2 號(仁德太子郵局)       | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 非本公司自有局屋無法改善      |
| 30 | 臺南市南區灣裡路 67 號(臺南灣裡郵局)       | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 非本公司自有局屋無法改善      |
| 31 | 臺南市安南區安和路 5 段 119 號(臺南和順郵局) | 2 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 無法改善，因無法調整路面高差    |
| 32 | 臺南市南區安平工業區新義路 1 號(臺南新義郵局)   | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 無法改善，因局屋格局無法變更    |
| 33 | 臺南市關廟區文衡路 20 號(關廟文衡路郵局)     | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 無法改善，因局屋格局無法變更    |
| 34 | 臺南市鹽水區忠孝路 54 號(鹽水茄苳腳郵局)     | 1 | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 無法改善，因無法調整路面高差    |

|    |                                     |    |  |                         |
|----|-------------------------------------|----|--|-------------------------|
| 35 | 屏東縣萬丹鄉社皮村大昌路 471 號(萬丹社皮郵局)          | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 本公司預計 111 年底前完成改善       |
| 36 | 高雄市茂林區茂林里 8-3 號(茂林郵局)               | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物高低差無法改善              |
| 37 | 屏東縣屏東市建國路 291 號(水利局第七工程處)           | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 非本公司自有局屋無法改善            |
| 38 | 屏東縣內埔鄉老埤村學府路 1 號(屏東科技大學)            | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 非本公司自有局屋無法改善            |
| 39 | 屏東縣屏東市忠孝路 231 號(屏東高中)               | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 非本公司自有局屋無法改善            |
| 40 | 宜蘭縣頭城鎮濱海路 5 段 153 號(頭城大溪港郵局)        | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 本公司預計 111 年底前完成改善       |
| 41 | 宜蘭縣羅東鎮中山路 4 段 235 號(羅東西門郵局)         | 2  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2 台 | 本公司預計 111 年底前完成改善       |
| 42 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路 127 巷 16 弄 5 號(壽豐豐田郵局) | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 建築物空間不足無法改善             |
| 43 | 臺東縣延平鄉桃源村昇平路 30 號(延平郵局)             | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 本公司預計於 111 年 7 月底前完成改善。 |
| 44 | 臺東縣臺東市正氣北路 889 號(臺東專科學校)            | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 本公司預計於 111 年 9 月底前完成改善。 |
| 45 | 臺東縣臺東市博愛路 128 號(臺東地方法院)             | 1  | A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1 台 | 內外高低差過大且臨路，無可施作空間       |
| 合計 |                                     | 65 |  |                         |