

中華郵政股份有限公司金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置無障礙ATM共2,478台
其中，符合輪椅使用ATM共2,415台
視障語音ATM共275台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	臺北市大安區和平東路一段162號(臺北師大郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	非本公司自有局屋無法改善
2	臺北市中正區濟南路一段1號(立法院郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	非本公司自有局屋無法改善
3	臺北市松山區民生東路五段12號(臺北延壽郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	建築物無法設置坡道，無法改善
4	臺北市中正區汀州路三段301號(臺北汀洲郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易
5	臺北市中正區中華路一段53號(臺北中山堂郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	非本公司自有局屋無法改善
6	臺北市北投區光明路165號(北投郵局)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3台	無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易
7	臺北市北投區中央南路一段201號(北投舊北投郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	無法改善，因騎樓走道屬公共空間，無法拓寬
8	連江縣南竿鄉馬祖村84號(馬祖馬港郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	無法改善，因坡道屬公共空間，改善空間協調不易
9	新北市三重區成功路52-2號(三重中興橋郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物高低差及坡度無法改善
10	新北市三重區三民街213號(三重中正路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	建築物坡度無法改善
11	新北市三重區重新路一段52號(三重永興郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物高低差及坡度無法改善
12	新北市蘆洲區民族路271號1樓(蘆洲民族路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	建築物高低差及坡度無法改善
13	新北市五股區中興路四段48巷15號(五股中興路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	建築物高低差及坡度無法改善
14	新北市八里區龍形二街7號(八里龍形郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物門檻無法改善

15	新北市淡水區民權路75號(淡水竹園郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	建築物坡度無法改善
16	新北市淡水區中正東路二段61號(淡水紅樹林郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物坡度無法改善
17	新北市泰山區楓江路10號(泰山郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	建築物坡度無法改善
18	新北市新莊區幸福路723號(新莊幸福郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	建築物坡度無法改善
19	新北市新莊區思源路402號(新莊思源路郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物坡度無法改善
20	桃園市桃園區經國路280、286號(桃園慈文郵局)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3台	建築物坡度無法改善
21	桃園市中壢區廣州路25號(東興國中)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	非本公司自有局屋，坡度無法改善
22	苗栗縣竹南鎮民族街86號(竹南郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	經勘查現場改善恐破壞建物結構安全，無法執行
23	南投縣竹山鎮集山路三段99號(竹山東埔蚋郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物空間不足無法改善
24	南投縣埔里鎮和平東路490號(埔里中心碑郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物高差無法改善
25	嘉義市東區中山路107號(嘉義中山路郵局)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。3台	經勘查現場具高低差無法改善
26	嘉義縣布袋鎮復興里新塹24-17號(布袋新塹郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	經勘查現場具高低差無法改善
27	臺南市南區西門路一段681號(臺南西門路郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	無法改善，因局屋格局無法變更
28	臺南市安平區安北路125號(臺南安平郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	無法改善，因無法調整路面高差
29	臺南市仁德區土庫路2號(仁德太子郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	非本公司自有局屋無法改善
30	臺南市南區灣裡路67號(臺南灣裡郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	非本公司自有局屋無法改善
31	臺南市安南區安和路5段119號(臺南和順郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	無法改善，因無法調整路面高差

32	臺南市南區安平工業區新義路1號(臺南新義郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	無法改善，因局屋格局無法變更
33	臺南市關廟區文衡路20號(關廟文衡路郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	無法改善，因局屋格局無法變更
34	臺南市鹽水區忠孝路54號(鹽水茄苳腳郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	無法改善，因無法調整路面高差
35	屏東縣萬丹鄉社皮村大昌路471號(萬丹社皮郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	本公司已於111年8月18日完成改善
36	高雄市茂林區茂林里8-3號(茂林郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物高低差無法改善
37	屏東縣屏東市建國路291號(水利局第七工程處)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	非本公司自有局屋無法改善
38	屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號(屏東科技大學)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	非本公司自有局屋無法改善
39	屏東縣屏東市忠孝路231號(屏東高中)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	非本公司自有局屋無法改善
40	宜蘭縣頭城鎮濱海路5段153號(頭城大溪港郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	因鄰近濱海公路，空間狹小無法完成改善
41	宜蘭縣羅東鎮中山路4段235號(羅東西門郵局)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。2台	配合宜蘭縣政府無障礙設施檢查，委請建築師提報改善計畫書送至縣府審查中，預計114年6月底前完成改善
42	花蓮縣壽豐鄉豐山村中山路127巷16弄5號(壽豐豐田郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	建築物空間不足無法改善
43	臺東縣延平鄉桃源村昇平路30號(延平郵局)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	經勘查現場具高低差無法改善。
44	臺東縣臺東市正氣北路889號(臺東專科學校)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	本公司已於111年12月底完成改善。
45	臺東縣臺東市博愛路128號(臺東地方法院)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。1台	內外高低差過大且臨路，無可施作空間
合計		65		